


Atelier à Brigue


H. + P. Wenger, architectes FAS, SIA, SWB




1



3



2



4

5

Il s'agissait de construire dans un quartier chaotique un atelier-apartement pour un ménage d'architectes. La construction est en bois à deux étages dont les travées sont à 1 m. 83, les façades n'étant pas portantes. Séparations mobiles. Au centre (n° 8) un bassin tient lieu de jardin.

Atelier : près de l'entrée se trouve la réception (n° 1), le bureau du chef de chantier (n° 2), le réduit (n° 10), la chambre noire (n° 9) et les toilettes des employés (n° 11). Parois vitrées de séparation avec l'atelier (n° 4). Contre-cœur de 1 m. 13 du côté nord et 1 m. 40 du côté sud. Un escalier (fig. 2) relie l'atelier à l'appartement et le toit-jardin.

Appartement : une galerie fait le tour du grand bassin soit sous forme de corridor (n° 13) soit s'élargissant comme salle à manger (n° 16), bibliothèque (n° 17) se rétrécissant à nouveau en corridor à côté de la chambre à coucher (n° 19) et revenant à l'entrée. Murs en briques naturelles, boiseries peintes en blanc, séparations mobiles blanches avec cadres noirs et plafonds bleus.

1. Atelier
2. Escalier, au fond l'atelier
3. Séjour
4. Atelier, plan
5. Appartement, plan